



0.50 - 30.0 KVAR



35.0-50.0 KVAR



Obchodní název	QC (kVAr)	In	IMAX	L (MH)	Svorkovnice	Praporce	A	B	C	D	E	F	Váha (Kg)
DEKOMP-00,50/400	0.5	0,75	0,9	1008	S		190	170	103	153	83	120	7,22
DEKOMP-00,80/400	0.8	1,15	1,38	636	S		190	170	108	153	88	120	7,7
DEKOMP-01,00/400	1	1,46	1,75	500	S		190	170	116	153	96	120	9,25
DEKOMP-01,50/400	1.5	2,16	2,6	336	S		190	170	131	153	111	160	11,16
DEKOMP-02,00/400	2.0	2,9	3,48	253	S		240	265	135	210	112	135	13,7
DEKOMP-02,50/400	2.5	3,62	4,34	203	S		240	265	130	210	112	145	15,9
DEKOMP-03,00/400	3.0	4,33	5,2	168	S		240	220	151	210	125	171	20,15
DEKOMP-03,50/400	3.5	5,05	6,1	144	S		300	285	166	267	136	186	29,12
DEKOMP-04,00/400	4.0	5,78	6,93	126	S		240	265	150	210	130	155	20,4
DEKOMP-05,00/400	5.0	7,24	8,68	102	S		300	320	171	267	141	180	31,6
DEKOMP-06,25/400	6.25	9,03	10,83	80,7	S		300	320	175	267	156	185	33,1
DEKOMP-07,50/400	7.5	10,84	13	67,2	S		300	270	191	267	161	211	40,25
DEKOMP-08,00/400	8.0	63	15	11,5	S		300	320	175	270	150	180	33,6
DEKOMP-10,00/400	10	14,5	17,35	51	S		300	320	196	267	166	216	42,3
DEKOMP-12,50/400	12.5	18	21,6	41	S		360	380	180	310	150	200	56,3
DEKOMP-15,00/400	15	21,6	25,92	34	S		420	455	196	398	160	236	81,6
DEKOMP-20,00/400	20	29	34,8	25	S		420	455	206	350	170	246	91,2
DEKOMP-25,00/400	25	36,3	43,56	20	S		420	455	216	360	180	256	102
DEKOMP-30,00/400	30	43,4	52,1	17	S		420	545	230	350	195	260	129
DEKOMP-35,00/400	35	50,6	60,72	14,6	S		420	550	231	398	205	330	144
DEKOMP-40,00/400	40	57,8	69,36	12,7	S		480	550	243	390	210	255	150
DEKOMP-50,00/400	50	73	87,6	10		P	480	550	255	395	215	370	175

DEKOMP-15,00/400	15	22	25,92	33,6		P	350	345	190	325	175	260	81
DEKOMP-25,00/400	25	36,3	43,56	20,4		P	420	450	210	200	180	280	102
DEKOMP-40,00/400	40	58	69,36	12,7		P	480	515	255	250	200	300	179